


Návod na použitie


Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie.

A



B



Popis**A Základňa**

- 1 Symbol predpovede počasia
- 2 Minimálne/maximálne hodnoty
- 3 Trend vývoja tlaku vzduchu
- 4 Alarm nízkeho (**LO**)/vysokého (**HI**) tlaku vzduchu
- 5 Hodnota tlaku vzduchu
- 6 Alarm nízkeho (**LO**)/vysokého (**HI**) tlaku vzduchu, aktívny
- 7 Relatívny/absolútny tlak vzduchu
- 8 24-hodinová história tlaku vzduchu
- 9 Jednotka tlaku vzduchu
- 10 Alarm nízkej (**LO**)/vyskej (**HI**) vnútornej teploty/vlhkosti vzduchu, aktívny
- 11 Alarm nízkej (**LO**)/vyskej (**HI**) vnútornej teploty/vlhkosti vzduchu
- 12 Vnútorná teplota
- 13 Jednotka vnútornej teploty
- 14 Relatívna vnútorná vlhkosť vzduchu
- 15 Alarm nízkej (**LO**)/vyskej (**HI**) vonkajšej teploty/vlhkosti vzduchu, aktívny
- 16 Alarm nízkej (**LO**)/vyskej (**HI**) vonkajšej teploty/vlhkosti vzduchu
- 17 Jednotka vonkajšej teploty
- 18 Vonkajšia teplota/rosný bod
- 19 Signál vonkajšieho senzoru
- 20 Relatívna vonkajšia vlhkosť vzduchu
- 21 Dátum
- 22 Letný čas
- 23 Čas riadený rádiovým signálom DCF
- 24 Čas
- 25 Deň v týždni/časové pásmo
- 26 Čas budenia/alarmu, aktívny
- 27 Symbol DCF signálu
- 28 Tlačidlo **SET** = prepínanie režimov / potvrdenie zadanej hodnoty
- 29 Tlačidlo **ALM** = zobrazenie/nastavenie/deaktivovanie/aktivovanie funkcií budíka/alarmu
- 30 Tlačidlo **MIN/MAX** = prístup k uloženým maximálnym/minimálnym hodnotám / znižovanie nastavovanej hodnoty
- 31 Tlačidlo **+** = zvyšovanie nastavovanej hodnoty
- 32 Tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** = zastavenie zvonenia budíka / aktivovanie podsvietenia displeja (cca. 5 sekúnd)
- 33 Otvory pre nástennú montáž
- 34 Priečinok na batérie
- 35 Stojanček

B Bezdrôtový senzor

- 36 Vonkajšia vlhkosť vzduchu
- 37 Vonkajšia teplota vzduchu
- 38 Priečinok na batérie
- 39 Montážna doštička

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.**Varovanie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na upútanie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

📘 Poznámka

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých poznámok.

2. Obsah balenia

- meteostanica EWS-800 (základňa a bezdrôtový senzor)
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Výrobok nepoužívajte mimo elektrický rozsah uvedený v špecifikácii.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a chráňte ho pred ostrekaním.

- Výrobok neumiestňujte do blízkosti radiátorov a zdrojov tepla ani na priame slnečné žiarenie.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok zapájajte iba do vhodných zásuviek. Zásuvka musí byť blízko výrobku a ľahko dostupná.
- Výrobok chráňte pred pádmi a silnými otrasmi.
- Výrobok nerozoberajte, a ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.
- Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí riziko udusenía.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, zaniká tak nárok na záruku.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov rušenia, ako sú napr. kovové konštrukcie, počítače, televízory atď. Elektronické zariadenia a kovové rámy okien môžu negatívne ovplyvniť fungovanie výrobku.
- Ako všetky elektrické výrobky, i tento odstráňte z dosahu detí.

**Varovanie - batérie**

- Vybité batérie okamžite vymeňte a vyhodte do separovaného odpadu.
- Používajte len batérie (alebo akumulátory), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte dokopy staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Ak vložíte batérie nesprávne, hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nevhadzujte do ohňa a zabráňte kontaktu s neizolovanými kovovými predmetmi.
- Deti môžu meniť batérie len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Batérie držte mimo dosahu detí.

4. Spustenie**4.1 Bezdrôtový senzor**

- Odskrutkujte skrutku na priečniku na batérie (37) na zadnej strane senzora a priečnik otvorte.
- Vložte 2 batérie typu AAA Micro, zatvorte priečnik (37) a skrutku znova priskrutkujte.

**Upozornenie**

- Vždy vložte batérie najprv do bezdrôtového senzora a následne do základne.

4.2 Základňa

- Otvorte priečnik na batérie (34) a vložte 2 batérie typu AA Mignon. Dbajte na správnu polaritu (+ a -). Priečnik (34) zavrite.

5. Inštalácia/Montáž**Upozornenie - inštalácia**

- Odporúčame, aby ste najprv umiestnili základňu a senzor na miesta, kde ich chcete mať bez toho, aby ste ich nainštalovali. Všetko nastavte podľa kapitoly **6. Ovládanie základne**.
- Základňu a senzor namontujte až po úplnom nastavení a úspešnom nadviazaní bezdrôtového spojenia.

**Upozornenie**

- Dosah bezdrôtového vysielania medzi základňou a senzorom je 30 m vo voľnom priestore.
- Pred namontovaním zabezpečte spojenie a uistite sa, že nebude rušené elektronickými zariadeniami alebo prekážkami ako napr. budovy, stromy, vozidlá, vedenie vysokého napätia atď.
- Pred samotnou inštaláciou sa uistite, že medzi vybranými miestami je dostatočný príjem signálu.
- Pri inštalácii senzora dbajte na to, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a dažďu.
- Medzinárodný štandard pre výšku, v ktorej sa meria teplota vzduchu je 1,25 m (4 stopy) nad povrchom zeme.

**Varovanie**

- Vhodný alebo špeciálny materiál pre montáž na stenu si kúpte v špecializovanom obchode.
- Nikdy neinštalujte chybné alebo poškodené časti výrobku.
- Pri inštalácii nepoužívajte neprimeranú silu, mohli by ste poškodiť výrobok.
- Po inštalácii výrobku skontrolujte, či je pripevnenie dostatočné a bezpečné. Takú kontrolu by ste mali robiť pravidelne. Ak je upevňovací mechanizmus poškodený, výrobok zo steny odinštalujte.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je stena vhodná pre hmotnosť výrobku, ktorý na ňu budete inštalovať, a že miestom inštalácie neprechádzajú elektrické drôty, vodovodné a plynové potrubie ani iné vedenie.

5.1 Základňa

- Základňu postavte na rovný povrch pomocou stojančeka (35).
- Prípadne môžete namontovať do vybranej steny hmoždinku/skrutku/klinec a zavesiť stanicu na stenu pomocou otvoru (33), ktorý je na to určený.

5.2 Bezdrôtový senzor

- Senzor môžete umiestniť vonku na rovný povrch.
- Odporúčame bezpečné namontovanie senzoru na vonkajšiu stenu pomocou montážnej doštičky (39).
- Pripevnite montážnu doštičku (39) pomocou hmoždínok/skrutiek/klincov (3 otvory na doštičke) na vybranú stenu.
- Senzor jemne zatlačte do doštičky tak, aby ste počuli zacvaknutie.

6. Ovládanie základne

Upozornenie - zadávanie

- Keď podržíte tlačidlo **+** (31) alebo **MIN/MAX** (30) stlačené, zadávané hodnoty sa budú meniť rýchlejšie.

6.1 Automatické počiatočné nastavenie

- Po prvom zapnutí sa na LCD displeji na chvíľu zobrazia všetky dostupné symboly.
- Základňa nasledovne vykoná automatické počiatočné nastavenie. Počas tohto nastavovania sa stanica zosynchronizuje s bezdrôtovým senzorom, ustália sa hodnoty nameraného tlaku vzduchu a nastaví sa parametre továrenského nastavenia.

Upozornenie - počiatočné nastavenie

- Počiatočné nastavenie trvá cca. 3 minúty.
 - Počas automatického počiatočného nastavovania nestláčajte žiadne tlačidlá, inak by sa hodnoty nemuseli preniesť správne a vzniklo by riziko chýb v hodnotách a nepresností.
 - Počiatočné nastavovanie je ukončené vtedy, kedy sa na displeji zobrazia vnútorné (12, 14) a vonkajšie namerané hodnoty (18, 20).
- Po ukončení počiatočného nastavenia a úspešnom spojení s bezdrôtovým senzorom začne základňa automaticky vyhľadávať rádiový DCF signál pre prijatie presného času. Počas vyhľadávania bude na displeji blikať symbol DCF signálu (27).

	Vyhľadávanie DCF signálu
Symbol blinká	aktívne - vyhľadávanie prebieha
Symbol trvale svieti	úspešné - signál bol prijatý
Symbol nie je zobrazený	chyba - vyhľadávanie je ukončené

Upozornenie - nastavenie času

- Ak počas prvej minúty vyhľadávania DCF signálu signál nebol nájdený, vyhľadávanie sa ukončí a opäť sa spustí každé dve hodiny. Symbol DCF signálu (27) na displeji nie je zobrazený.
- Čas a dátum môžete nastaviť i manuálne.
- Meteostanica vyhľadáva DCF signál každý deň a ak je tento úspešne prijatý, manuálne nastavené hodnoty času a dátumu sa prepíšu.

Upozornenie - letný čas

Hodiny sa na letný čas prepnú automaticky a na displeji sa zobrazí symbol **DST**. Tento symbol bude na displeji zobrazený počas trvania letného času.

6.2 Základne a manuálne nastavenie

- Na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo **SET** (28) a nastavte nasledujúce hodnoty:
 - časové pásmo (24)
 - 12/24-hodinový formát zobrazenia času (24)

- hodiny (24)
- minúty (24)
- rok (21)
- mesiac (21)
- deň (21)
- jednotka teploty (°C / F) (13+17)
- hodnota vnútornej teploty (12)
- hodnota vnútornej vlhkosti vzduchu (14)
- hodnota vonkajšej teploty (18)
- hodnota vonkajšej vlhkosti vzduchu (20)
- jednotka tlaku vzduchu (hPa / inHg) (5+9)
- referenčná hodnota relatívneho tlaku vzduchu (5)
- prahová hodnota tlaku vzduchu (5)
- prahová hodnota búrky (5)
- Hodnoty nastavíte tlačidlami **+** (31) a **MIN/MAX** (30) a každú hodnotu potvrdíte tlačidlom **SET** (28).
- Ak chcete prebrať zobrazenú hodnotu a preskočiť na ďalšiu, stlačte tlačidlo **SET** (28).
- Ak počas 10 sekúnd nezadáte žiadne hodnoty, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** (32), ak chcete nastavovací režim ukončiť pred zadaním všetkých hodnôt.

i Upozornenie - časové pásmo

- DCF signál môže byť prijatý na veľmi veľkú vzdialenosť, ale prijatý čas vždy zodpovedá centrálnemu európskemu času v Nemecku. V krajinách v inom časovom pásme musíte vždy pričítať/odčítať časový rozdiel.
- Ak ste napr. v Moskve, je tam o 3 hodiny viac než v Nemecku. To znamená, že pri časovej zóne by ste mali nastaviť +3. Zariadenie si automaticky pripočíta 3 hodiny k času prijatému pomocou rádiového DCF signálu.

i Upozornenie - teplota a vlhkosť vzduchu

- Z hľadiska presnosti, namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu sú určené pre súkromné, nekomerčné účely.
- V individuálnych prípadoch sa môžu hodnoty namerané touto meteostanicou líšiť od hodnôt nameraných inými zariadeniami, napr. kalibrovaným meracím zariadením. Pomocou Základných a manuálnych nastavení môžete prispôbiť a opätovne kalibrovať hodnoty vnútornej/vonkajšej teploty a/alebo vlhkosti.
- Odporúčame, aby ste manuálne nekalibrovali namerané hodnoty. Počas manuálneho nastavovania stlačte tlačidlo **SET** (28), aby ste tento krok preskočili.

i Upozornenie - tlak vzduchu

- Absolútny tlak vzduchu (**abs**) je hodnota nameraná v mieste inštalácie a nemôže byť zmenená.
- Relatívny tlak vzduchu (**rel**) je absolútny tlak vzduchu v mieste inštalácie upravený na tlak vzduchu na úrovni mora (msl).
- Referenčná hodnota pre relatívny tlak vzduchu je štandardne nastavená na 1013,5 hPa. Pre presné meranie prispôbte referenčnú hodnotu podľa miesta, kde sa nachádzate. Manuálne môžete nastaviť referenčnú hodnotu v rozmedzí 919 hPa a 1080 hPa.
- Informácie o aktuálnom relatívnom tlaku vzduchu pre oblasť, kde sa nachádzate, zistíte na internete, od miestneho meteorologického úradu, z rádia a pod.

i Upozornenie - prahová hodnota tlaku vzduchu

- Predpoveď počasia je založená na zmenách tlaku vzduchu a vy individuálne nastavíte ich prahové hodnoty medzi 2 hPa a 4 hPa. Štandardne je prahová hodnota nastavená na 3 hPa.
- Zníženie alebo zvýšenie tlaku vzduchu aspoň o nastavenú prahovú hodnotu je zaznamenané ako zmena v počasí.
- Pre oblasti s častými zmenami tlaku vzduchu odporúčame nastavenie vyššej prahovej hodnoty ako pre oblasti s relatívne stálym tlakom vzduchu.

i Upozornenie - prahová hodnota búrky

- Predpoveď búrky je taktiež založená na zmenách tlaku vzduchu a vy individuálne nastavíte ich prahové hodnoty medzi 5 hPa a 9 hPa. Štandardne je prahová hodnota nastavená na 6 hPa.
- Varovanie pred búrkou sa na displeji zobrazí vtedy, keď počas troch hodín, nastane zníženie alebo zvýšenie tlaku vzduchu minimálne o nastavenú prahovú hodnotu.
- Keď sa na displeji zobrazí varovanie pred búrkou, symbol dažďa a šípka trendu vývoja budú blikať 3 hodiny.




6.3 Predpoveď počasia

- Na základe zmien tlaku vzduchu a uložených údajov dokáže základňa poskytnúť predpoveď počasia na nasledujúcich 12 až 24 hodín.

❗ Upozornenie - predpoveď počasia

V priebehu prvých hodín prevádzky predpoveď počasia nie je možná, pretože základňa nemá informácie potrebné na určenie predpovede. Tieto budú uložené až počas prevádzky.

- Predpoveď počasia a aktuálny stav počasia sú znázornené nasledujúcimi symbolmi (1):



- Na základe nameraných hodnôt tlaku vzduchu je medzi symbolmi predpovede počasia zobrazený trend vývoja tlaku vzduchu na nasledujúcich niekoľko hodín.

symbol (3)	trend vývoja tlaku vzduchu / predpoveď počasia
	stúpajúci / počasie sa zlepšuje
	klesajúci / počasie sa zhoršuje

- Symbols predpovede počasia sa menia v závislosti od aktuálneho relatívneho tlaku vzduchu a zmien tlaku vzduchu počas posledných 6 hodín. Keď sa počasie mení, šípky trendu vývoja tlaku vzduchu (3) blikajú 3 hodiny a indikujú zmenu v počasí. Šípky (3) prestanú blikáť, keď sa počasie zasa ustáli a meteostanica nezaznamená žiadne ďalšie zmeny v počasí.

Príklady:

displej	význam
	predpoveď počasia: dážď trend vývoja tlaku vzduchu: klesajúci / počasie sa zhoršuje aktuálne počasie: oblačno
	predpoveď počasia: polojasno trend vývoja tlaku vzduchu: stúpajúci / počasie sa zlepšuje aktuálne počasie: slnečno

- Stĺpcový graf (8) zobrazuje históriu relatívneho tlaku vzduchu za posledných 24 hodín.

6.4 Režim zobrazovania teploty / tlaku vzduchu

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SET** (28) budete prepínať medzi nasledovnými zobrazeniami:
 - vonkajšia teplota (18: **TEMP**) / teplota rosného bodu (18: **DEWPOINT**)
 - absolútny tlak vzduchu (7: **abs**) / relatívny tlak vzduchu (7: **rel**)

Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká.

- Kým displej bliká, stlačte tlačidlo **MIN/MAX** (30) alebo **+** (31), aby ste prepli medzi vonkajšou teplotou a rosným bodom alebo absolútnym a relatívnym tlakom vzduchu.
- Výber zobrazenia potvrdíte stlačením tlačidla **SET** (28).

❗ Upozornenie - rosný bod

- Teplota rosného bodu indikuje hodnotu, na ktorú by pri aktuálnej vlhkosti vzduchu, musela klesnúť/stúpnuť vonkajšia teplota, aby sa dosiahla 100% relatívna vlhkosť vzduchu.

6.5 Režim budíka/alarmu

- Opakovaným stláčaním tlačidla **ALM** (29) vstúpite do režimu alarmu **HI AL** (4/11/16/21) alebo **LO AL** (4/11/16/21).
- V režime alarmu **HI AL** (4/11/16/21) opakovane stláčajte tlačidlo **SET** (28), aby ste prepínali medzi nasledujúcimi funkciami:
 - alarm/budík (hodina/minúta) (24)
 - alarm vysokej vnútornej vlhkosti vzduchu (14)
 - alarm vysokej vnútornej teploty vzduchu (12)
 - alarm vysokej vonkajšej vlhkosti vzduchu (20)
 - alarm vysokej vonkajšej teploty vzduchu (18)
 - alarm vysokého absolútneho tlaku vzduchu (5)

Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká.

- V režime alarmu **LO AL** (4/11/16/21) opakovane stláčajte tlačidlo **SET** (28), aby ste prepínali medzi nasledujúcimi funkciami:
 - alarm/budík (hodina/minúta) (24)
 - alarm nízkej vnútornej vlhkosti vzduchu (14)
 - alarm nízkej vnútornej teploty vzduchu (12)
 - alarm nízkej vonkajšej vlhkosti vzduchu (20)
 - alarm nízkej vonkajšej teploty vzduchu (18)
 - alarm nízkeho absolútneho tlaku vzduchu (5)

Zobrazenie, ktoré teraz môžete meniť, bliká.

- V príslušnom zobrazení zmeňte hodnoty alarmu/budíka pomocou tlačidla **MIN/MAX** (30) alebo **+** (31) a potvrdte stláčením tlačidla **SET** (28).
- V príslušnom zobrazení pomocou tlačidla **ALM** (29) aktivujete/deaktivujete príslušný alarm.
- Keď je alarm aktivovaný, na displeji sú zobrazené príslušné symboly (6/10/15/26), **HI AL** (4/11/16) a/alebo **LO AL** (4/11/16).
- Ak počas 10 sekúnd nezačnete žiadne hodnoty, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** (32), ak chcete nastavovací režim ukončiť pred zadáním všetkých hodnôt.

i Upozornenie

- Pre už nastavené alarmy sa zobrazí nastavená hodnota. Deaktivované alarmy sú indikované - - - alebo - - .

- Príslušný alarm sa spustí vtedy, keď podmienky počasia alebo čas dosiahnu nastavené hodnoty pre aktivovaný alarm. Alarm bude znieť a príslušné symboly (6/10/15/26), **HI AL** (4/11/16) a/alebo **LO AL** (4/11/16) a hodnota alarmu bude blikáť 2 minúty.
- Alarm zastavíte stláčením ktoréhokoľvek tlačidla.

i Upozornenie - alarm kvôli poveternostným podmienkam

- Zvuk alarmu nezaznie znova, ak sa spustí rovnaká funkcia alarmu v priebehu 10 minút. Symbol a hodnota alarmu budú blikáť tak dlho, kým sa poveternostné podmienky neustália.
- Alarm automaticky zaznie znova vtedy, ak poveternostné podmienky prekročia nastavenú hodnotu alarmu, alebo pod ňu klesnú.
- Ak teplota rosného bodu spustí alarm nízkej/vysokej vonkajšej teploty, taktiež začne blikáť symbol **DEW POINT**.

i Upozornenie - funkcia driemania (Snooze)

Počas znenia budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** (32) pre aktivovanie funkcie driemania. Zvuk alarmu sa na 5 minút vypne a potom zaznie znova. Príslušný symbol bude blikáť.

6.6 Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu

- Základňa automaticky ukladá maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **MIN/MAX** (30) prepínate medzi zobrazením aktuálnej teploty a vlhkosti vzduchu, minimálnej nameranej teploty a vlhkosti vzduchu (2: **MIN**) a maximálnej nameranej teploty a vlhkosti vzduchu (2: **MAX**).
- Pri zobrazení maximálnych hodnôt (2: **MAX**) opakovane stláčajte tlačidlo **+** (31) pre zobrazenie nasledujúcich hodnôt s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané:
 - maximálna vnútorná vlhkosť vzduchu (14)
 - maximálna vnútorná teplota vzduchu (12)
 - maximálna vonkajšia vlhkosť vzduchu (20)
 - maximálna vonkajšia teplota vzduchu (18)
 - maximálny absolútny/relatívny tlak vzduchu (5)

- Pri zobrazení minimálnych hodnôt (2: **MIN**) opakovane stláčajte tlačidlo + (31) pre zobrazenie nasledujúcich hodnôt s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané:
 - minimálna vnútorná vlhkosť vzduchu (14)
 - minimálna vnútorná teplota vzduchu (12)
 - minimálna vonkajšia vlhkosť vzduchu (20)
 - minimálna vonkajšia teplota vzduchu (18)
 - minimálny absolútny/relatívny tlak vzduchu (5)
- Pri individuálnom zobrazení maximálnej a minimálnej hodnoty na cca. 3 sekundy stlačte tlačidlo **SET** (28), aby ste vymazali príslušnú hodnotu spolu s dátumom (21) a časom (24), kedy boli uložené/namerané.
- Stlačte tlačidlo **SNOOZE/LIGHT** (32), alebo počkajte cca. 10 sekúnd, aby sa zariadenie vrátilo do bežného režimu zobrazenia aktuálnych nameraných hodnôt.

6.7 Nízka kapacita batérií

- Keď sa na displeji základne zobrazí symbol batérie , kapacita batérií v základni je príliš nízka. Ihneď ich vymeňte.
- Ak bezdrôtový senzor nevysiela žiadne údaje počas dlhšej doby, skontrolujte batérie v senzore a v prípade potreby ich vymeňte.

Upozornenie - výmena batérií

- Po každej výmene batérií v senzore alebo základni sa tieto musia opäť synchronizovať.
- Aby sa tak stalo, vytiahnite batérie z druhého zariadenia a opätovne ich vložte, alebo ich vymeňte podľa potreby.

Upozornenie - chybný prenos nameraných hodnôt

V ojedinelých prípadoch môže prenos nameraných hodnôt medzi senzorom a základňou zlyhať kvôli rušeniu, napr. zo siete, TV, počítača a pod.

V tomto prípade musíte zariadenia znova zosynchronizovať a to tak, že z nich na chvíľku vyberie batérie a znova ich vložíte.

Ak ani tak nie sú údaje prenášané, vymeňte batérie za nové.

Ak je to potrebné, umiestnite základňu na iné miesto, aby ste sa vyhli rušeniu v budúcnosti.

7. Čistenie a údržba

Zariadenie čistite jemne vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky ani vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby dovnútra výrobku nevnikla voda.

8. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

9. Technické údaje

	základňa	senzor
napájanie	4,5 V 3x AA Mignon	3 V 2x AAA Micro
odber prúdu	6 mA	1,5 mA
rozsah merania teplota vlhkosť vzduchu	0°C až +60°C / 32 F až 140 F 1% až 99%	-40°C až +65°C / -8 F až +149 F 20% až 95%
rozlíšenie teplota vlhkosť vzduchu	0,1°C / 0,2 F 1%	0,1°C / 0,2 F 1%
cyklus merania teplota/vlhkosť	48 s	48 s
rozsah merania tlaku vzduchu rozlíšenie	919-1080 mbar/hPa (27,14-31,89 inHg) 0,1 hPa	-
hodiny riadené rádiovým signálom DCF	áno	nie
vlhkomer	áno	áno
teplomer	áno	áno
tlakomer	áno	nie
budík	áno	nie
dosah	≤ 100 m	
frekvencia	433 MHz	

10. Recyklácie (životné prostredie)

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom obecnom úrade o príslušných zberných centrách.

Batérie nevhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajújte len vybité batérie.

11. Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Hama týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Prehlásenie o zhode so smernicou R&TTE 99/5/EC nájdete na www.hama.com

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk